

Перечень мероприятий по улучшению условий труда работникам, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда в 2019 году, направленных на снижение вредного воздействия производственных факторов в ООО "Газпром трансгаз Саратов"

№ п/п	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места*	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
Мокроуское ЛПУМГ									
1	Машинист технологических компрессоров 4 разряда	48 04 00 05	3	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, организовывать технологические перерывы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	постоянно	—	Руководитель филиала, службы	Снижение воздействия акустического фактора (шума) на органы слуха, неустраняемый вредный фактор.	
2	Машинист технологических компрессоров 4 разряда	48 04 00 06	1	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, организовывать технологические перерывы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	постоянно	—	Руководитель филиала, службы	Снижение воздействия акустического фактора (шума) на органы слуха, неустраняемый вредный фактор.	
3	Электросварщик ручной сварки 5 разряда	48 04 00 07	1	Контроль за применением СИЗ органов зрения и дыхания, введение дополнительных регламентированных перерывов (защита временем).	постоянно	—	Руководитель филиала, службы	Снижение воздействия вредных химических веществ на организм работника, технически неустраняемый фактор	
				В целях снижения тяжести трудового процесса, в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» организовывать перерывы через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	постоянно	—	Руководитель филиала, службы	Снижение тяжести трудового процесса с целью недопущения развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников, технически неустраняемый вредный фактор.	
4	Машинист технологических компрессоров 5 разряда	48 04 00 08	7	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, организовывать технологические перерывы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	постоянно	—	Руководитель филиала, службы	Снижение воздействия акустического фактора (шума) на органы слуха, технически неустраняемый вредный фактор.	
5	Машинист технологических компрессоров 6 разряда	48 04 00 09	2	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, организовывать технологические перерывы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	постоянно	—	Руководитель филиала, службы	Снижение воздействия акустического фактора (шума) на органы слуха, неустраняемый вредный фактор.	

6	Электрогазосварщик 5 разряда	48 04 00 10	0	Контроль за применением СИЗ органов зрения и дыхания, введение дополнительных регламентированных перерывов (защита временем).	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение воздействия вредных химических веществ на организм работника, технически неустраняемый фактор	
				В целях снижения тяжести трудового процесса, в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» организовывать перерывы через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение тяжести трудового процесса с целью недопущения развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников, технически неустраняемый вредный фактор.	
7	Машинист двигателей внутреннего сгорания 5 разряда	48 06 00 07	5	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, организовывать технологические перерывы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение воздействия акустического фактора (шума) на органы слуха, технически неустраняемый вредный фактор.	
8	Электросварщик ручной сварки 5 разряда	48 06 00 08	1	Контроль за применением СИЗ органов зрения и дыхания, введение дополнительных регламентированных перерывов (защита временем).	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение воздействия вредных химических веществ на организм работника, технически неустраняемый фактор	
				В целях снижения тяжести трудового процесса, в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» организовывать перерывы через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение тяжести трудового процесса с целью недопущения развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников, технически неустраняемый вредный фактор.	
9	Электрогазосварщик 6 разряда	48 08 00 04	2	Контроль за применением СИЗ органов зрения и дыхания, введение дополнительных регламентированных перерывов (защита временем).	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение воздействия вредных химических веществ на организм работника, технически неустраняемый фактор	
				В целях снижения тяжести трудового процесса, в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» организовывать перерывы через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение тяжести трудового процесса с целью недопущения развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников, технически неустраняемый вредный фактор.	

10	Электрогазосварщик 5 разряда	48 08 00 09	2	Контроль за применением СИЗ органов зрения и дыхания, введение дополнительных регламентированных перерывов (защита временем).	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение воздействия вредных химических веществ на организм работника, технически неустраняемый фактор	
				В целях снижения тяжести трудового процесса, в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» организовывать перерывы через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение тяжести трудового процесса с целью недопущения развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников, технически неустраняемый вредный фактор.	
11	Оператор газораспределительной станции 4 разряда	48 09 00 25	2	Контроль за применением СИЗ органов слуха (противошумные наушники, беруши), введение дополнительных регламентированных перерывов (защита временем).	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение воздействия акустического фактора (шума) на органы слуха, технически неустраняемый вредный фактор.	
12	Машинист трубоукладчика 6 разряда	48 11 00 08	1	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, организация дополнительных регламентированных перерывов.	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение воздействия акустического фактора (шума) на органы слуха, технически неустраняемый вредный фактор.	
13	Машинист бульдозера 6 разряда	48 11 00 09	0	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, организация дополнительных регламентированных перерывов.	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение воздействия акустического фактора (шума) на органы слуха, технически неустраняемый вредный фактор.	
				Проведение своевременного технического обслуживания ТО-1 и ТО-2 в полном объеме в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя транспортного средства.	31.12.2020	Статья "Текущая деятельность"	Руководитель филиала, службы	Снижение воздействия на водителя вибрации, технически неустраняемый фактор	
14	Машинист экскаватора 6 разряда	48 11 00 10	1	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, организация дополнительных регламентированных перерывов.	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение воздействия акустического фактора (шума) на органы слуха, технически неустраняемый вредный фактор.	
				Проведение своевременного технического обслуживания ТО-1 и ТО-2 в полном объеме в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя транспортного средства.	31.12.2020	Статья "Текущая деятельность"	Руководитель филиала, службы	Снижение воздействия на водителя вибрации, технически неустраняемый фактор	
15	Водитель автомобиля 5 разряда	48 11 00 23	5	В целях снижения тяжести трудового процесса, в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» организовывать перерывы через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение тяжести трудового процесса с целью недопущения развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников, технически неустраняемый вредный фактор.	

16	Машинист бульдозера 6 разряда	48 11 00 36	1	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, организация дополнительных регламентированных перерывов.	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение воздействия акустического фактора (шума) на органы слуха, неустраняемый вредный фактор.	
17	Машинист экскаватора 6 разряда	48 11 00 37	1	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, организация дополнительных регламентированных перерывов.	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение воздействия акустического фактора (шума) на органы слуха, технически неустраняемый вредный фактор.	
18	Машинист трубоукладчика 6 разряда	48 11 00 40	1	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, организация дополнительных регламентированных перерывов.	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение воздействия акустического фактора (шума) на органы слуха, технически неустраняемый вредный фактор.	
19	Кабельщик-спайщик 6 разряда	48 12 00 04	1	Контроль за применением СИЗ органов дыхания, введение дополнительных регламентированных перерывов (защита временем).	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение воздействия вредных химических веществ на организм работника с целью недопущения профессиональных заболеваний органов дыхания,	
20	Электрогазосварщик 6 разряда	48 17 01 04	1	Контроль за применением СИЗ органов зрения и дыхания, введение дополнительных регламентированных перерывов (защита временем).	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение воздействия вредных химических веществ на организм работника, технически неустраняемый фактор	
				В целях снижения тяжести трудового процесса, в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» организовывать перерывы через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение тяжести трудового процесса с целью недопущения развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников, технически неустраняемый вредный фактор.	
				Обеспечение работников современными средствами индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) для защиты от ультрафиолетового излучения и контроль за их применением.	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения, технически неустраняемый вредный фактор.	
21	Электрогазосварщик 5 разряда	48 17 01 14	1	Контроль за применением СИЗ органов зрения и дыхания, введение дополнительных регламентированных перерывов (защита временем).	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение воздействия вредных химических веществ на организм работника, технически неустраняемый фактор	
				В целях снижения тяжести трудового процесса, в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» организовывать перерывы через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение тяжести трудового процесса с целью недопущения развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников, технически неустраняемый вредный фактор.	

				Обеспечение работников современными средствами индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) для защиты от ультрафиолетового излучения и контроль за их применением.	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения, технически неустраняемый вредный фактор.	
22	Оператор газораспределительной станции 5 разряда	48 17 02 04	5	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, применять маршруты обхода для осмотра и обслуживания технологического оборудования с учетом необходимого минимального времени для выполнения технологических операций и регламентных работ.	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение воздействия акустического фактора (шума) на органы слуха, неустраняемый вредный фактор.	
23	Оператор газораспределительной станции 6 разряда	48 17 02 05	5	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, применять маршруты обхода для осмотра и обслуживания технологического оборудования с учетом необходимого минимального времени для выполнения технологических операций и регламентных работ.	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение воздействия акустического фактора (шума) на органы слуха, неустраняемый вредный фактор.	

Кирсановское ЛПУМГ

1	Электрогазосварщик 5 разряда	55 04 00 01	1	Контроль за применением СИЗ органов зрения и дыхания, введение дополнительных регламентированных перерывов (защита временем).	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение воздействия вредных химических веществ на организм работника, технически неустраняемый фактор	
				В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение тяжести трудового процесса с целью недопущения развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников, технически неустраняемый вредный фактор.	
2	Электрогазосварщик 6 разряда	55 04 00 02	1	Контроль за применением СИЗ органов зрения и дыхания, введение дополнительных регламентированных перерывов (защита временем).	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение воздействия вредных химических веществ на организм работника, технически неустраняемый фактор	
				В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение тяжести трудового процесса с целью недопущения развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников, технически неустраняемый вредный фактор.	

3	Электрогазоварщик 6 разряда	55 04 00 03	1	Контроль за применением СИЗ органов зрения и дыхания, введение дополнительных регламентированных перерывов (защита временем).	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение химического фактора	воздействия вредных веществ на организм технически неустрашимый	
				В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение тяжести трудового процесса с целью недопущения развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников, технически неустрашимый вредный фактор.		
4	Оператор газораспределительной станции (Тамбов 1)	55 05 00 05	5	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, применять маршруты обхода для осмотра и обслуживания технологического оборудования с учетом необходимого минимального времени для выполнения технологических операций и регламентных работ.	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение акустического фактора	вредного воздействия фактора (шума), неустрашимый	
5	Оператор газораспределительной станции (Тамбов 2А)	55 05 00 06	5	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, применять маршруты обхода для осмотра и обслуживания технологического оборудования с учетом необходимого минимального времени для выполнения технологических операций и регламентных работ.	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение акустического фактора	вредного воздействия фактора (шума), неустрашимый	
6	Оператор газораспределительной станции (Котовск)	55 05 00 07	5	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, применять маршруты обхода для осмотра и обслуживания технологического оборудования с учетом необходимого минимального времени для выполнения технологических операций и регламентных работ.	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение акустического фактора	вредного воздействия фактора (шума), неустрашимый	

Пугачевское ЛПУМГ										
1	Водитель автомобиля	53 11 00 56	4	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение тяжести трудового процесса, неустраняемый фактор		
Башмаковское ЛПУМГ										
1	Водитель автомобиля	66 11 00 67	4	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение тяжести трудового процесса, технически неустраняемый вредный фактор		
Инженерно-технический центр										
1	Дефектоскопист рентгеногаммаграфирования 5 разряда	46 06 03 25	1	Все работы на открытой местности проводить с применением коллиматора, минимальное расстояние от источника излучения должно быть не менее 25 м.	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение уровня воздействия ионизирующего излучения, технически неустраняемый вредный фактор		
УТТыСТ										
1	Маляр	43 25 00 04	1	Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение вредного воздействия химического фактора.		
2	Медник	43 25 00 005	1	Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение воздействия вредных химических веществ на организм работника с целью недопущения профессиональных заболеваний органов дыхания.		
3	Токарь	43 25 00 33	1	Введение дополнительных регламентированных перерывов (защита временем).	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение вредного воздействия шума.		
4	Токарь	44 25 00 34	1	Введение дополнительных регламентированных перерывов (защита временем).	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение вредного воздействия шума.		
5	Токарь	43 25 00 35	1	Введение дополнительных регламентированных перерывов (защита временем).	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение вредного воздействия шума.		
6	Токарь	43 25 00 36	1	Введение дополнительных регламентированных перерывов (защита временем).	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение вредного воздействия шума.		
7	Фрезеровщик	43 25 00 37	1	Введение дополнительных регламентированных перерывов (защита временем).	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение вредного воздействия шума.		
8	Электрогазосварщик	43 25 00 42	1	Введение дополнительных регламентированных перерывов (защита временем).	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение воздействия вредных химических веществ на организм работника, технически неустраняемый фактор		
				Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения.		
9	Электрогазосварщик	43 25 00 44	1	Введение дополнительных регламентированных перерывов (защита временем).	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение воздействия вредных химических веществ на организм работника с целью недопущения профессиональных заболеваний органов дыхания.		
				Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение воздействия вредных химических веществ на организм работника с целью недопущения профессиональных заболеваний органов дыхания.		

10	Электрогазосварщик	43 25 00 51	1	Введение дополнительных регламентированных перерывов (защита временем).	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение вредного воздействия химического фактора, технически неустраняемый фактор
				Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения, технически неустраняемый фактор
11	Электрогазосварщик	43 33 00 59	1	Введение дополнительных регламентированных перерывов (защита временем).	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение вредного воздействия химического фактора, технически неустраняемый фактор
				Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения, технически неустраняемый фактор
12	Тракторист	43 33 00 57	1	Проведение своевременного технического обслуживания ТО-1 и ТО-2 в полном объеме в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя транспортного средства.	31.12.2020	Статья "Текущая деятельность"	Руководитель филиала, службы	Снижение воздействия на тракториста шума, неустраняемый фактор.
				В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение воздействия на тракториста шума, технически неустраняемый фактор.
СОК Родничок								
1	Повар 5 разряда	63 09 00 02	1	Сократить время пребывания в условиях нагревающего микроклимата путем введения дополнительных регламентированных перерывов.	постоянно	-	Заведующий производством (пищеблоком)	Уменьшение времени воздействия вредного производственного фактора, неустраняемый фактор
УАВР								
1	Электрогазосварщик 6 разряда	67 05 00 41	1	Введение дополнительных регламентированных перерывов (защита временем).	постоянно	-	Руководитель филиала, службы	Снижение вредного воздействия химического фактора.
				Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.	постоянно	-	Руководитель филиала, структурного подразделения	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения.
				В целях снижения тяжести трудового процесса, в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» организовывать перерывы через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	постоянно	-	Руководитель филиала, структурного подразделения	Снижение тяжести трудового процесса, неустраняемый вредный фактор.

2	Электрогазосварщик 6 разряда	67 05 00 42	1	Введение дополнительных регламентированных перерывов (защита временем).	постоянно	-	Руководитель филиала, структурного подразделения	Снижение вредного воздействия химического фактора.
				Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.	постоянно	-	Руководитель филиала, структурного подразделения	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения.
				В целях снижения тяжести трудового процесса, в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» организовывать перерывы через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	постоянно	-	Руководитель филиала, структурного подразделения	Снижение тяжести трудового процесса, неустраняемый вредный фактор.
3	Электрогазосварщик 6 разряда	67 05 00 43	1	Введение дополнительных регламентированных перерывов (защита временем).	постоянно	-	Руководитель филиала, структурного подразделения	Снижение вредного воздействия химического фактора.
				Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.	постоянно	-	Руководитель филиала, структурного подразделения	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения.
				В целях снижения тяжести трудового процесса, в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» организовывать перерывы через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	постоянно	-	Руководитель филиала, структурного подразделения	Снижение тяжести трудового процесса, неустраняемый вредный фактор.
4	Машинист экскаватора 6 разряда	67 09 00 02	1	Проведение своевременного технического обслуживания ТО-1 и ТО-2.	31.12.2020	Статья "Текущая деятельность"	Руководитель филиала, структурного подразделения	Снижение вредного воздействия общей вибрации, неустраняемый фактор
				В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, для снижения вредного воздействия вибрации общей.	постоянно	-	Руководитель филиала, структурного подразделения	
				В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники, беруши) для снижения воздействия акустического фактора (шума)	постоянно	-	Руководитель филиала, структурного подразделения	

5	Машинист экскаватора 6 разряда	67 09 00 03	I	Проведение своевременного технического обслуживания ТО-1 и ТО-2.	31.12.2020	Статья "Текущая деятельность"	Руководитель филиала, структурного подразделения	Снижение вредного воздействия общей вибрации, акустического фактора (шума) на органы слуха, неустранимый вредный фактор
				В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, для снижения вредного воздействия вибрации общей, шума.	постоянно	-	Руководитель филиала, структурного подразделения	